

序号	位置	外观缺陷描述	照片
1	码头 3#排架	前沿护舷缺失	
2	码头 4#排架	竖向橡胶护舷破损	
3	码头 14#~15#排架之间	横向橡胶护舷缺失	
4	码头 16#~17#排架之间	横向橡胶护舷破损	

序号	位置	外观缺陷描述	照片
5	码头 19#~20#排架之间	横向橡胶护舷破损	
序号	位置	外观缺陷描述	照片
6	码头 24#排架	竖向橡胶护舷破损	
序号	位置	外观缺陷描述	照片
7	码头 38#排架	竖向橡胶护舷破损	
序号	位置	外观缺陷描述	照片
8	码头 42#排架	竖向橡胶护舷破损	

序号	位置	外观缺陷描述	照片
9	码头 45#~46#排架之间	横向橡胶护舷破损	
序号	位置	外观缺陷描述	照片
10	码头 47#排架	竖向橡胶护舷破损	
序号	位置	外观缺陷描述	照片
11	码头 47#~48#排架之间	横向橡胶护舷破损	